

ПРОТОКОЛ № 31
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

Дата проведения заседания: «12» сентября 2024 года

Время проведения заседания:

Начало: 11 часов 00 минут;

Окончание: 11 часов 30 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;

Форма проведения собрания: в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» (далее – Ассоциация).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии

2. Грушковская Марина Сергеевна

3. Михалева Екатерина Александровна

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председествовал: Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Михалева Екатерина Александровна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации, требующих применения меры дисциплинарного воздействия.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали: Грушковскую Марину Сергеевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 2 (двух) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (ОГРН 1065032057617, ИНН 5032157010),

2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Пикет» (ОГРН 1025005925933, ИНН 5045026745)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (ОГРН 1065032057617, ИНН 5032157010)

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали: помощник главного инженера проекта ООО «ЛИДЕР» - Копылов Артем Александрович по доверенности № 13 от «12» сентября 2024 года, Председатель Контрольной комиссии СРО АП СОПО Погодин Николай Владимирович, ведущий эксперт выездных проверок СРО АП СОПО Грудинин Дмитрий Сергеевич.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1488ВПЗ от «23» августа 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание СРО АП СОПО № 1488ВП1 от 23.05.2024 года в связи с тем, что на момент проведения настоящей проверки возможность устранить замечания Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» у ООО «ЛИДЕР» отсутствовала в связи с прекращением договорных отношений между Заказчиком и ООО «ЛИДЕР».

Контракт № 0373200004223000017 от 20.11.2023 года на выполнение работ по объектам городского заказа: «Установка платформы подъемной для маломобильных групп населения в многоквартирном доме» по адресам:

-ул. Николая Химушина, д. 23, п. 1, район Метрогородок, Восточный административный округ города Москвы (далее – объект № 1);

-ул. Тайнинская, д. 13, к. 2, п. 2, Лосиноостровский район, Северо-Восточный административный округ города Москвы (далее – объект № 2);

-ул. Ляпидевского, д. 10, п. 3, район Ховрино, Северный административный округ города Москвы (далее – объект № 3);

-ул. Новгородская, д. 16, п. 1, район Лианозово, Северо-Восточный административный округ города Москвы (далее – объект № 4);

-ул. Барышиха, д. 12, п. 3, район Митино, Северо-Западный административный округ города Москвы (далее – объект № 5);

-ул. Главная, д. 27, п. 1, район Восточный, Восточный административный округ города Москвы (далее – объект № 6);

-Новочеркасский бульвар, д. 47, п. 4, район Марьино, Юго-Восточный административный округ города Москвы (далее – объект № 7);

-ул. Салтыковская, д. 11, к. 1, п. 7, район Новокосино, Восточный административный округ города Москвы (далее – объект № 8);

-ул. Новокосинская, д. 17, к. 4, п. 8, район Новокосино, Восточный административный округ города Москвы (далее – объект № 9);

-ул. Новокосинская, д. 13, к. 3, п. 3, район Новокосино, Восточный административный округ города Москвы (далее – объект № 10);

-Алтуфьевское шоссе, д. 22А, п. 3, район Отрадное, Северо-Восточный административный округ города Москвы (далее – объект № 11);

-ул. Мусы Джалиля, д. 4, к. 2, п. 3, район Зябликово, Южный административный округ города Москвы (далее – объект № 12);

-Северный бульвар, д. 19А, п. 1, район Отрадное, Северо-Восточный административный округ города Москвы (далее – объект № 13);

-г. Зеленоград, корп. 1620, п. 9, район Крюково, Зеленоградский административный округ города Москвы (далее – объект № 14);

-ул. Адмирала Лазарева, д. 68, п. 1, район Южное Бутово, Юго-Западный административный округ города Москвы (далее – объект № 15);

-ул. Борисовские пруды, д. 8, к. 1, п. 1, район Братеево, Южный административный округ города Москвы (далее – объект № 16);

-ул. Чечулина, д. 14, п. 6, район Ивановское, Восточный административный округ города Москвы (далее – объект № 17)

был расторгнут в связи с невозможностью исполнения обязательств из-за отсутствия информации от Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в части возможности применения Общих Технических условий на оснащение диспетчерского и визуального контроля платформ подъемных для маломобильных категорий граждан при разработке проектной документации.

Информация о расторжении Государственного контракта № 0373200004223000017 от 20.11.2023 года подтверждается письмом ООО «ЛИДЕР» Исх. №252-07/2024 от 29.07.2024 года, направленным в адрес Ассоциации с приложением документов: соглашения о расторжении от 24 июля 2024 года, подписанного

сторонами, письмом Заказчика в адрес ООО «ЛИДЕР» № у-05-3321/24 от 22.07.2024 года на вх.192-05-2024 от 24.05.2024 года, а также сведениями с порталов:

<https://zakuDki.gov.ru/eDz/main/Dublic/home.html>

Вместе с тем, несмотря на прекращение договорных отношений между Заказчиком и Генеральным проектировщиком, у члена Ассоциации остались не устраненными допущенные ранее при исполнении Контракта нарушения ч.11 ст. 48 Градостроительного кодекса от 29.12.2004 N 190-ФЗ; ст.2, п.3 ст.7 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; п. 10 ст. 30 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020; Базы сметных нормативов ТСН-2001), а именно, *согласно общим выводам отрицательных заключений государственной экспертизы, выданных по указанным объектам Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза», проектная документация не соответствует следующим разделам:*

- требованиям технических регламентов: по объектам №№ 2, 4-5, 7-14;
- заданию на проектирование: по объектам №№ 2, 4-14, 16-17;
- требованиям к содержанию разделов: по объектам №№ 2, 4-17;
- недостаточно определена сметная стоимость: по объектам №№ 1, 3, 17.

Таким образом, членом Ассоциации ООО «ЛИДЕР» при подготовке проектной документации в рамках исполнения государственного контракта допущены нарушения ч.11 ст. 48 Градостроительного кодекса от 29.12.2004 N 190-ФЗ; ст.2, п.3 ст.7 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; п. 10 ст. 30 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020; Базы сметных нормативов ТСН-2001).

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Йорх Марианна Анатольевна доложила, что в связи с отсутствием возможности устранить замечания, указанные в отрицательных заключениях Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» из-за расторжения вышеуказанного государственного контракта № 0373200004223000017 от 20.11.2023 года, предложила на основании п. 4.15.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» **прекратить** дисциплинарное производство в отношении **ООО «ЛИДЕР»**, но учитывая факт допущенных нарушений в рамках исполнения государственного контракта № 0373200004223000017 от 20.11.2023 года, предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» вынести **предупреждение ООО «ЛИДЕР»** о необходимости соблюдения и исполнения требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, а именно ч.11 ст. 48 Градостроительного кодекса от 29.12.2004 N 190-ФЗ; ст.2, п.3 ст.7 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; п. 10 ст. 30 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020; Базы сметных нормативов ТСН-2001).

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Пикет» (ОГРН 1025005925933, ИНН 5045026745)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания/предупреждения об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2285ОКВ2-1 от «30» августа 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание № 2285КП1-1 от 18.07.2024 года, выданное ему в срок до 19.08.2024 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ГК «Пикет» обязанность по оплате членских взносов исполнена по апрель 2024 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «ГК «Пикет» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с мая 2024 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «ГК «Пикет» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов, а именно нарушение срока оплаты, установленного в п. 1.3. ст. 7 Положения о членстве на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с мая 2024 года по июнь 2024 года составляет 8 333,33 рублей;

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» вынести **предупреждение ООО «ГК «Пикет»** об устранении выявленных нарушений в срок **до «26» сентября 2024 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

Председатель



Иорх М. А.

Ответственный за ведение протокола



Михалева Е. А.